

| | | | | | |
|--|-----|--------|-----------------------|---------|-------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 管理No. |
| | いすゞ | H 22/9 | PKG - FRR90S1-7021446 | ローダーダンプ | 49083 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------------------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | |
| 熊谷 自家用 | 切れ 抹消 | 71,969 km 知年月 - 一体別体 | 3,000 kg | L 4,000 | W 2,060 | H(門) 230 | 上陽自動車(株) |


| | | | | | | | | |
|--------|----------------|----|---------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|-----|
| エンジン状態 | A・ B ・C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ A V | EG 190 PS | ターボ ・NA | T/M 6 速 3 ペダル | フロア |
|--------|----------------|----|---------------|-----------------|-----------|--------------------|---------------|-----|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|------|---|-----|---|------------------|------------------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好 | | | | | ベット 有 無 | ヘッドランプ HID ハロゲン |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | 車体番号 | ✓ | | | 汚れ 小 中 大 | 補助ブレーキ 1 段 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | | | | | シート破 有 無 | 電動格納ミラー 有 無 |
| 新明和 SD4-21 No.S10999584 同年式 | スライド リモコン | | | | | ETC 有 無 | キーレス 有 無 |
| 3方開 前立、アオリアングル補強 | | | | | | ラジオ 良 不良 | スペアキー 有 無 |
| リヤゲートロックピン | | | | | | バックモタ 有 無 | 工具 有 無 |
| | | | | | | カラー 白黒 | リサイクル料 ¥12,180 |


| | | |
|--------|---------------|--------------|
| Fガラス | 要交換 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説車体 | 有 | 無 |
| 取説上物 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | 100 | ℓ |

キャブ天井 サビ少、塗装ハゲ


*ダンプ外装 傷、サビ



Fバンパー 凹み小



Rフェンダー 曲り小



Rバンパー 曲り

| | | | |
|--------------|-------------|---|--------------------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| 8 | 8 | | |
| - | - | | |
| - | - | | |
| 8 | 8 | 8 | 6 |
| タイヤパターン | ノーマル | | ス ペ ア 8 - |
| F サイズ | 225/80R17.5 | | |
| R サイズ | 225/80R17.5 | | |