

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 26/3	QKG - FR1EXBG-14744	クレーン付きアルミ平	49099

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
土浦	切れ	515,398 km	12,400 kg	L	W	H	
	抹消	知年月		8,700	2,400	リヤ 380 540	

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	380 PS	ターボ・NA	T/M SAT	速 3 ペダル	フロア/プロシフト
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	--------	---------	---------	-----------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無	
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 中 大	
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無	
古河ユニック URU504 No.F528665 2013年式	リヤエアサス					ETC	有 無	
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り 引出フック17対	ラジコン					社外ナビ	良 不良	
ボディ 山田車体工業 No.M13120 アルミアオリ、5方開	リヤ1デフ					バックモニタ	有 無	
アオリラック1対 ステンション角3対+1、丸2対 床フック4対+1						カラ	白黒	
							リサイクル料	¥12,870

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	400	ℓ	

ロッカー サビ少

アオリ内側 穴アリ

ロッカー サビ少

リヤSバンパー サビ少

アオリ内側 穴アリ

リヤSバンパー サビ少

Fバンパー 傷少、凹み小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	-		-
1	2	2	2
4	4	1	2
タイヤパターン	スノー		ス ペ ア
F サイズ	275/80R22.5		
R サイズ	275/80R22.5		