

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	49108
	三菱	H 31/2	TPG -	FEA50-572050	アルミバン		


前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
八王子	切れ	104,312 km	3,000 kg	L	W	H (門)		
	抹消	知年月	kg	4,300	1,770	2,060		

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	------


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無 ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 中 大 補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無 電動格納ミラー 有 無
パブコ No.916N2180	標準 ロング					ETC	有 無 キーレス 有 無
左サイドドア ラッシング2段 リヤ観音扉						ラジオ	良 不良 スペアキー 有 無
						バックモタ	有 無 工具 有 無
* 床、前立、ベニヤ割れ箇所あり						カラ 白黒	リサイクル料 ¥8,830

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
R1~R5			
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	


バンコーナー 傷




Fバンパー 傷、曲り小




バンコーナー 傷



サイドドア 傷



Sバンパー 曲り



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
	-	-	
	-	-	
	3	3	4 4
タイヤパターン	スタッドレス		スペア 1
Fサイズ	205/70R17.5		
Rサイズ	205/70R17.5		