


| | | | | | | | |
|--|-----|---------|---------|------------------|------|-------|-------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | 管理No. | 49103 |
| | いすゞ | H 30/12 | TRG | - NMR85R-7043255 | 平ボディ | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|------------|------|----------|------------|------------|-----------------|------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 上陽自動車(株) |
| 所沢 自家用 | 切れ 抹消 | 104,327 km | | 3,000 kg | L 3,540 | W 1,780 | H (門) 380 | | |
| | | 知年月 | - | | | | | 一体別体 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|
| エンジン状態 | A・ B ・C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 PS | ターボ ・NA | T/M | 6 速 | 3 ペダル | フロア |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------|-----|-----------|-----|------|--------|--------------|---------|------------|-------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 | | | |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好 | | | | | ベット | 有 無 | ヘッドランプ | HID | ハロゲン |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | | | | 車体番号 | 汚れ | 小 中 大 | 補助ブレーキ | 1 段 | |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 木製3方開 | | 特記、重点確認 | | | シート破 | 有 無 | 電動格納ミラー | 有 無 | |
| | | | 標準 | | | ETC | 有 無 | キーレス | 有 無 | |
| | | | 高床 | | | ラジオ | 良 不良 | スペアキー | 有 無 | |
| | | | | | | バックモニタ | 有 無 | 工具 | 有 無 | |
| | | | | | | カラー | 白黒 | リサイクル料 | ¥10,440 | |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| 取説車体 | 有 | 無 | |
| 取説上物 | 有 | 無 | |
| メンテノート | 有 | 無 | |
| PMマフラ | 有 | 無 | |
| 証明書 | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | 100 | ℓ | |



| | | | |
|--------------|-----------|---|-------------------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 8 | 8 | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | 8 | 8 | 8 |
| タイヤパターン | スタッドレス | | ス ペ ア 10 |
| F サイズ | 205/85R16 | | |
| R サイズ | 205/85R16 | | |