


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理 No.
	三菱	R 6/2	2KG -	FK72FZ-610311	増トン アームロール	49126

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	R7.2.24	切れ 446 km	8,400	L	W	H (門)	
	抹消	知年月 デジタコ	kg	-	-	-	

エンジン状態	(A)・B・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG 240 PS	(ターボ)・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------------	-----------	----------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 (無)	ヘッドランプ (HID) ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体 番号	✓			汚れ (小) 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 CCA78-31 No.F2401514909 同年式			特記、重点確認		シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
	Wホイスト キャブバックステップ			未使用		ETC 有 (無)	キーレス (有) 無
				増トン		ラジオ (良) 不良	スペアキー (有) 無
						バックモニタ 有 (無)	工具 (有) 無
						カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	
要交換 (良好)	飛石有
記録簿	有 (無)
取説車体	(有) 無
取説上物	(有) 無
メンテノート	(有) 無
PMマフラ	<del>有</del> <del>無</del>
証明書	<del>有</del> <del>無</del>
燃料タンク	
100	ℓ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	9	9	
	-	-	
	-	-	
	9	9	9
タイヤ パターン	スノー		ス ペ ア -
F サイズ	265/70R19.5		
R サイズ	265/70R19.5		