

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
三菱	R 3/4	2PG - FEB80-583323	アルミウイング	49111

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	112,530 km	3,500 kg	L	W	H	
	抹消	知年月		5,000	2,090	(門) 2,140 2,250	



エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A	V	EG	150 PS	ターボ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	-------	----	--------	------	---	---	----	--------	--------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 中 大
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 無
パブコ No.20-9S9362	ワイド 超ロング					ETC	有 無
ラッシング2段 アオリラック1対 引出フック5対	センタービームレス					ラジオ	良 不良
センタービームレス						バックモタ	有 無
						カラ	白黒
							リサイクル料
							¥8,630



Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 凹み小

センターシート 前部テープ補修

観音扉傷

ウイングコーナー傷、シーラー補修

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
2	2	2	2
-	-	-	-
2	2	2	2
タイヤパターン	スタッドレス		スペア 10
Fサイズ	225/80R17.5		
Rサイズ	225/80R17.5		