


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	49092
	三菱	R 5/11	2KG	- FK72FZ-000000	増トン クレーンアームロール		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R6.11.26	切れ	318 km		7,000 kg	L	W	H (門)		
	抹消	知年月	デジタコ		kg	-	-	-	

エンジン状態	(A)・B・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG 240 PS	(ターボ)・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------------	-----------	----------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 (無)	ヘッドランプ (HID) ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ (小) 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
クレーン 古河ユニック URG374A	未使用 増トン					ETC 有 (無)	キーレス (有) 無
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り アウトリガが差し違い	クレーン ML警報型					ラジオ (良) 不良	スペアキー (有) 無
アームロール 新明和 CCA78-31-C	作動 切り替えレバー					バックモタ 有 (無)	工具 (有) 無
Wホイスト キャブバックステップ						カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換 (良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説車体	(有)	無
取説上物	(有)	無
メンテノート	(有)	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	100	ℓ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
9	9	9	9
-	-	-	-
9	9	9	9
タイヤパターン	スノー		スペア 10
Fサイズ	265/70R19.5		
Rサイズ	265/70R19.5		