


| | | | | |
|----|---------|--------------------|------|-------|
| 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 管理No. |
| 三菱 | H 25/12 | TKG - FEA50-522422 | 冷凍車 | 49089 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|------------|----------|----------|-------|-------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 上陽自動車(株) |
| 宮城 | 切れ | 143,634 km | 2,000 kg | L | W | H (門) | |
| | 抹消 | 知年月 - | | 4,150 | 1,680 | 1,670 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|-----|-----|-------|------|
| エンジン状態 | A・B・C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 PS | ターボ・NA | T/M | 5 速 | 3 ペダル | インパネ |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|-----|-----|-------|------|

| | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|---------------|---|-------|-------|---------|--------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好 | | | | | ベット | 有 無 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | キャブ下 サビ少 | 車体番号 | ✓ | 汚れ | 小 中 大 | ヘッドランプ | HID |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 東プレ XV32LSC-P No.F135191 同年式 | 特記、重点確認 | | シート破 | 有 無 | 補助ブレーキ | 1 段 |
| | 左スライドドア リヤ観音扉 断熱材65mm | 低温-30℃設定 | | ETC | 有 無 | 電動格納ミラー | 有 無 |
| | スタンバイ(コード無) | 13℃ 2H/-21.0℃ | | ラジオ | 良 不良 | キーレス | 有 無 |
| | *庫内 使用感アリ *床 傷、ナミあり | スタンバイ(コード無) | | バックモタ | 有 無 | スペアキー | 有 無 |
| | | | | カラー | 白黒 | 工具 | 有 無 |
| | | | | | | リサイクル料 | ¥8,830 |

| | | | |
|--------|-----|----|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| 取説車体 | 有 | 無 | |
| 取説上物 | 有 | 無 | |
| メンテノート | 有 | 無 | |
| PMマフラ | 有 | 無 | |
| 証明書 | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | 100 | ℓ | |



| | | | |
|--------------|-----------|---|----------------------------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 6 | 6 | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | 6 | 6 | 6 |
| タイヤパターン | | | ス ペ ア 8 ア - |
| F サイズ | 205/75R16 | | |
| R サイズ | 205/75R16 | | |