


| | | | | | | | |
|--|----|-------|---------|--------------|---------|-------|-------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | | 架装形状 | 管理No. | 49123 |
| | 三菱 | R 5/9 | 2RG - | FEB50-602083 | アルミウイング | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------|----|--------|---|----------|----------|-------|-------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | | 走行距離 | | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 上陽自動車(株) |
| 和泉 レンタル | R7.9.21 | 切れ | 922 km | | 2,000 kg | L | W | H | |
| | | 抹消 | 知年月 | - | | kg | 4,300 | 2,080 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|-----|-----|-------|------|
| エンジン状態 | A・B・C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 PS | ターボ・NA | T/M | 5 速 | 3 ペダル | インパネ |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|-----|-----|-------|------|

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|------|---|-----|---|--------|--------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好 | | | | | ベット | 有 無 |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | 良好 | 車体番号 | ✓ | | | 汚れ | 小 中 大 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | | | | | シート破 | 有 無 |
| パブコ No.22-9S3549 | 未使用 | | | | | ETC | 有 無 |
| ラッシング1段 引出フック4対 センタービームレス | ワイド ロング | | | | | ラジオ | 良 不良 |
| | | | | | | バックモタ | 有 無 |
| | | | | | | カラー | 白黒 |
| | | | | | | リサイクル料 | ¥8,830 |

| | | |
|--------|-----|-----|
| Fガラス | | |
| 要交換 | 良 好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 |
| 取説車体 | 有 | 無 |
| 取説上物 | 有 | 無 |
| メンテノート | 有 | 無 |
| PMマフラ | 有 | 無 |
| 証明書 | 有 | 無 |
| 燃料タンク | | |
| 100 | ℓ | |



| | | | |
|--------------|-----------|---|-------------------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 9 | 9 | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | 9 | 9 | 9 |
| タイヤパターン | | | ス ペ ア 10 |
| F サイズ | 205/75R16 | | |
| R サイズ | 205/75R16 | | |