

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	49137
	いすゞ	H 27/10	TPG - NKR85AN-7050185		ダンプ		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
高知 レンタル	切れ	101,073 km		3,000	L	W	H(門)		
	抹消	知年月	-	kg	3,050	1,590	370		

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	オイルパン凹み、漏れ無し		オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好						ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビあり 下回り擦れ		車体番号	✓			汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認				シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
新明和 DR2-0110SY No.S61009042 同年式			3t4ナンバー				ETC	有 無	キーレス	有 無	
3方開 リヤゲートロックピン スロープハンガー							ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
							バックモニタ	有 無	工具	有 無	
							カラー	白黒	リサイクル料	¥9,170	

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	75	ℓ	

キャブ天井 凹み *キャブ 看板消し塗装(粗)あり *ダンプボディ 傷、凹み、サビあり

Fパネル 凹み小

アオリ 傷、サビ

アオリ 傷、サビ

リヤゲート 傷、凹み、サビ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
6	6		
-	-		
8	8	8	8
タイヤパターン		スペア	10
Fサイズ	205/75R16		
Rサイズ	205/75R16		