

| | | | | |
|----|--------|-----------------------|------|-------|
| 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 管理No. |
| 日野 | H 31/2 | TPG - XZU655M-0010781 | 平ボディ | 49164 |

| | | | | | | | |
|--------|--------|------------|----------|----------|-------|-------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 上陽自動車(株) |
| 山口 | 切れ | 130,044 km | 2,000 kg | L | W | H (門) | |
| | 抹消 | 知年月 - | | 4,350 | 1,780 | 380 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|--------|---------|-----|
| エンジン状態 | A・B・C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 135 PS | ターボ・NA | T/M AT | 速 2 ペダル | フロア |
|--------|-------|----|--------|------|-----|----|--------|--------|--------|---------|-----|

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|--------|-------|---------|--------|-------|----|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | デフ サビ少 | 車体番号 | ✓ | ヘッドランプ | HID | ハロゲン | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | キャブ下 サビ少 | 補助ブレーキ | 1 段 | 電動格納ミラー | 有 無 | | |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 特記、重点確認 | シート破 | 有 無 | キーレス | 有 無 | | |
| 木製3方開 | AT | ETC | 有 無 | スペアキー | 有 無 | | |
| アオリラック1対 アオリロープ穴3対 | 標準 ロング | 社外ナビ | 良 不良 | 工具 | 有 無 | | |
| 床ステンション穴4対 | | バックモニタ | 有 無 | リサイクル料 | ¥8,820 | | |
| * 床、アオリ内張 フケ、ウケ所あり | | ナビ同体 | カラ 白黒 | | | | |

| | | | |
|--------|-----|----|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| 取説車体 | 有 | 無 | |
| 取説上物 | 有 | 無 | |
| メンテノート | 有 | 無 | |
| PMマフラ | 有 | 無 | |
| 証明書 | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | 100 | ℓ | |

アオリ 傷、塗装剥げ、加工穴

ドア 曲り 塗装剥げ

コーナーカバー 曲り

リアアオリ 塗装剥げ

アオリ 塗装剥げ、加工穴

ドアウインカー 取付浮き

| | | | |
|--------------|-----------|---|-------------------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 6 | 8 | |
| | - | - | |
| | - | - | |
| | 8 | 8 | 8 |
| タイヤパターン | スタッドレス | | ス ペ ア 10 |
| F サイズ | 205/70R16 | | |
| R サイズ | 205/70R16 | | |