

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 20/9	BDG - XZU314T-1001633	ローダーダンプ	49168

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
相模 レンタル	切れ	81,553 km	3,000 kg	L	W	H (門)	
	抹消			知年月	-	一体別体	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	135 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	特記、重点確認		シート破	有 無	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 SD2-30 No.S90797296 同年式	3t4No.		ETC	有 無	電動格納ミラー	有 無
強化3方開 手動シート				ラジオ	良 不良	キーレス	有 無
リヤゲートロックピン、ピン1本欠品				バックモタ	有 無	スペアキー	有 無
*床 ナミあり				カラー	白黒	工具	有 無
						リサイクル料	¥8,740

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	Q		

キャブ天井 凹み、サビ

Sミラーステー 曲り、カバー欠品

Fパネル 凹み

Rアオリ 傷、凹み サビ

アオリ 傷、サビ

Rバンパー 曲り、凹み

Rフェンダー 曲り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
4	2		
-	-	-	-
4	4	4	4
タイヤパターン		ス	6
F	195/85R16		
サイズ			
R	195/85R16		
サイズ			