

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	49119
	いすゞ	H 20/3	PKG - FSR90S2-7000250		増t セルフクレーン		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
諏訪 自家用	期限切れ	切れ	89,373 km		5,300	L	W	H (門)	
		抹消	知年月	一体 別体	kg	5,040	2,280	280	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 210 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
クレーン タダノ ZR304SL No.ES5394	セルフクレーン					ETC 有 無	キーレス 有 無
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り	ボディステンレス多用					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
ボディ アイバワークス DN-80CS No.0800A	アルミ平					バックモタ 有 無	工具 有 無
アルミ平 ステン多用 スロープハンガー ロープ穴5対 フック5対						カラー 白黒	リサイクル料 ¥12,180

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
H24、H28		
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有 無	
PMマフラ	有 無	
証明書	有 無	
燃料タンク	100	ℓ

キャブ天井 凹み、塗装ハゲ

*床板 フケ、削れ、穴アリ
*アオリ内側 傷、凹み

サイドガード 凹み小

前立 曲り

サイドガード 凹み小

リヤアオリ 穴

Sバンパー 曲り

ロッカー 傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
8	8	8	8
-	-	-	-
8	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		スペア 10
Fサイズ	245/80R17.5		
Rサイズ	245/80R17.5		