

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	
	三菱	R 1/11	2PG - FEB90-580215		プレスパッカー	

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
松戸 自家用	切れ 抹消	140,390 km	2,800 kg	L	W	H (門)	上陽自動車(株)
	知年月	-	一体別体	-	-	-	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	175 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無		
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 中 大		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 GT064-5634 No.H009464684 同年式		特記、重点確認		シート破	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
	プレス 6.8m ³ 連続作動 汚水タンク、ステン		プレス		ETC	有 無	補助ブレーキ	1 段	
			ワイド		ラジオ	良 不良	電動格納ミラー	有 無	左右
			汚水タンク ステン		バックモニタ	有 無	キーレス	有 無	
					カラ	白黒	スペアキー	有 無	
							工具	有 無	
							リサイクル料	¥8,830	

Fガラス	
要交換	良好 飛石有
記録簿	有 無
R3~R5	
取説車体	有 無
取説上物	有 無
メンテノート	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
燃料タンク	
100	ℓ

Fバンパー
コーナーカバー
割れ

投入口 サビ、塗装ハゲ

ホッパー 傷
カバー 割れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2	2	
	-	-	
	-	-	
	2	2	2
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア
F	225/80R17.5		0
サイズ	225/80R17.5		-
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		