

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 24/3	SKG - FRR90S1-7031884	ステン深ダンプ	49179

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R7.7.7	切れ	73,747 km	3,650 kg	L	W	H(門)	
	抹消			知年月	-	一体別体	



エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 190 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認				シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
極東 DD04-23 No.00U06-1510F 載せ替え		ステン深ダンプ				ETC 有 無	キーレス 有 無
ボディ/ステン リヤ観音扉 床船底		リヤ観音扉				ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
						バックモタ 有 無	工具 有 無
						カラー 白黒	リサイクル料 ¥12,180

Fガラス	要交換 良好 飛石有
記録簿	有 無
取説車体	有 無
取説上物	有 無
メンテノート	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
燃料タンク	100 ℓ

キャブ天井 傷少、サビ少

*ボディ 再塗装

リヤ扉 凹み



アオリ 上部凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
6	6	6	6
-	-	-	-
6	6	6	6
タイヤパターン		スペア	10
F	225/80R17.5		-
サイズ			
R	225/80R17.5		
サイズ			