

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
日野	H 29/7	SDG - FC9JKAP-23166	クレーン付き平ボディ	49186

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
苫小牧 レンタル	切れ 抹消	178,001 km 知年月 - 一体別体	2,750 kg	L 5,400	W 2,140	H(門) 400	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 190 PS	ターボ ・NA	T/M AT 速 2 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	--------------------	----------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
タダノ TM-ZE304HR No.KC7155 同年式	AT					ETC 有 無	キーレス 有 無
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り アオリラック1対	ラジコン					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
アオリロープ穴3対 *アオリ内張 フケ、ウキ						バックモタ 有 無	工具 有 無
*床 フケ、穴、部分補修アリ						カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,400

Fガラス	要交換 良好 飛石有
記録簿	有 無
取説車体	有 無
取説上物	有 無
メンテノート	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
燃料タンク	100 ℓ

キャブ天井 傷小、凹み小

アオリ 傷、曲り

アオリ 傷、凹み

リアアオリ上部 傷、塗装ハゲ

ドア 傷小、凹み キャブバック 凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
8	8	8	8
-	-	-	-
8	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		スペア 10
Fサイズ	225/90R17.5		
Rサイズ	225/90R17.5		