

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 19/3	PB - NKR81AD-7071613	ダンプ	49138

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
大宮	切れ	179,657 km	3,000 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月 -		3,050	1,590	370	

エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	130 PS	ターボ	NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	-------	----	--------	------	-----	----	--------	-----	----	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓	汚れ	小 中 大	ヘッドランプ	HID
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認			シート破	有 無	補助ブレーキ	1 段
極東 DD02-31 No.07A02P917Y 同年式	3t4ナンバー			ETC	有 無	電動格納ミラー	有 無
強化3方開 ゲートロックピン キャブシートキャリア				ラジオ	良 不良	キーレス	有 無
				バックモニタ	有 無	スペアキー	有 無
*前立 ステア取付ボルト穴 *サイドガード 傷、サビ				カラー	白黒	工具	有 無
						リサイクル料	¥8,440

Fガラス	要交換	良好	飛石有
25mm×1			
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	75	ℓ	

キャブ天井 凹み少、サビ少

アオリ 傷、サビ
Rフェンダー 傷、サビ

ドア 凹み傷小

Sミラー ケース キレツ

リヤゲート 傷、サビ

ドア 傷少、凹み

アオリ 傷、サビ
Rフェンダー 傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
8	8		
-	-		
2	2	2	2
タイヤパターン		スペア	2
F	205/75R16		
R	205/75R16		