

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	50004
	いすゞ	H 27/1	TKG - NLR85AN-7017130		アルミバン		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
神奈川	R7.1.26	切れ	243,276 km		2,000	L	W	H	
		抹消	知年月	-	kg	4,450	1,770	(門) 2,100 2,150	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロケン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好			車体番号	✓	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
日本フルハーフ DLK No.T2DR960			標準 ロング			ETC	有 無	キーレス	有 無	
左スライドドア ラッシング2段			左スライドドア			ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
						バックモタ	有 無	工具	有 無	
* 庫内使用感アリ						カラ	白黒	リサイクル料	¥10,440	

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

Sミラーカバー 傷小

キャブ天井 凹み小

ドア 傷、凹み

コーナーカバー 傷小

Fバンパー 傷、凹み

観音扉 外パネル サビ

内パネル 腐食穴

門口右下 凹み

Rバンパー 凹み

バンパネル 傷、凹み小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	6	
	-	-	
	-	-	
	1	1	4 4
タイヤパターン			ス ペ ア 10
F サイズ	195/75R15		
R サイズ	195/75R15		