


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理 No.	49181
	三菱	R 5/11	2KG	- FK65F-615278	アルミウイング		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
福井 自家用	R7.11.14	切れ	1,538 km		2,800 kg	L	W	H	
		抹消	知年月	-		一体別体	6,200	2,400	

エンジン状態	(A)・B・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG 240 PS	(ターボ)・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------------	-----------	----------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット (有) 無	ヘッドランプ (HID) ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好			車体番号	✓	汚れ (小) 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
パブコ No.23-9C7927			未使用			ETC 有 (無)	キーレス (有) 無
ラッシング2段 アオリラック1対 引出フック5対			ワイド			ラジオ (良) 不良	スペアキー (有) 無
センタービーム			リヤエアサス			バックモタ (有) 無	工具 (有) 無
						カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換 (良)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説車体	(有)	無
取説上物	(有)	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	200	ℓ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	9	9	
	-	-	
	-	-	
	9	9	9
タイヤ パターン			ス ペ ア 10
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		