


	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	日野	H 29/2	TKG - XZU710M-0021356		PG付き平ボディ	50017

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
千葉 レンタル	R7.10.22	81,939 km		2,000 kg	L 4,320	W 2,080	H (門) 370	
		知年月	-	一体別体				

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	136	PS	ターボ ・NA	T/M	AT	速	2	ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	-----	----	----------------	-----	----	---	---	-----	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考			
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装					ベット	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等			特記、重点確認			シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
アオリラック1対			跳上ゲート			ETC	有 無	キーレス	有 無	
ゲート新明和 RA08-1162 No.S90802942 2018年式			AT			ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
L:1,320×W:1,890 *ゲートフロアストッパー 溶接固定			ワイドロング			バックモニタ	有 無	工具	有 無	
*床 フケ *アオリ内張 フケ、ウキ *ロッカー フック取付穴						カラー	白黒	リサイクル料	¥8,820	

Fガラス	
要交換	良好 飛石有
記録簿	有 無
取説車体	有 無
取説上物	有 無
メンテノート	有 無
PMマフラ	有 無
証明書	有 無
燃料タンク	
100	ℓ



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	-
	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア
F サイズ	205/70R17.5		
R サイズ	205/70R17.5		