

|    |        |                       |         |       |
|----|--------|-----------------------|---------|-------|
| 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号               | 架装形状    | 管理No. |
| 日野 | H 24/7 | TKG - XZU600X-0002904 | プレスパッカー | 47077 |

|        |        |            |          |          |   |       |          |
|--------|--------|------------|----------|----------|---|-------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離       | 積載量      | 荷台寸法(mm) |   |       | 上陽自動車(株) |
|        | 切れ     | 193,928 km | 2,000 kg | L        | W | H (門) |          |
|        | 抹消     | 知年月 -      | kg       | -        | - | -     |          |


|        |                |    |               |      |            |    |        |                |     |     |       |     |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|
| エンジン状態 | A・ <b>B</b> ・C | AC | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ | A <b>V</b> | EG | 136 PS | <b>ターボ</b> ・NA | T/M | 5 速 | 3 ペダル | フロア |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|

|                                |                       |      |              |             |            |                   |                 |
|--------------------------------|-----------------------|------|--------------|-------------|------------|-------------------|-----------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)                | 良好                    | オイル  | ✓            | 冷却水         | ✓          | キャブ内部             | 備考              |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)             | 良好                    | 車体番号 | ✓            | ベット         | 有 <b>無</b> | ヘッドランプ            | HID <b>ハロゲン</b> |
| フレーム関係(錆、車体番号等)                | 良好                    | 汚れ   | 小 <b>中</b> 大 | 補助ブレーキ      | 1 段        | 電動格納ミラー           | <b>有</b> 無      |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等              | 特記、重点確認               |      | シート破         | <b>有</b> 無  | キーレス       | <b>有</b> <b>無</b> |                 |
| 極東 GB42-27-S No.12R033035M 同年式 | 都仕様                   |      | ETC          | <b>有</b> 無  | スペアキー      | <b>有</b> <b>無</b> |                 |
| プレス 4.2m <sup>3</sup> 汚水タンク    | プレス 4.2m <sup>3</sup> |      | ラジオ          | <b>良</b> 不良 | 工具         | <b>有</b> <b>無</b> |                 |
| * 都仕様(作動ボタン長押し 連続スイッチ無し)       | ナビ側スライドドア             |      | バックモニタ       | <b>有</b> 無  | リサイクル料     | ¥8,820            |                 |
| * 掻き込み爪 ガタあり                   |                       |      | カラ           | 白黒          |            |                   |                 |


|          |              |              |            |
|----------|--------------|--------------|------------|
| Fガラス     | 要交換          | 良好           | <b>飛石有</b> |
| 15mm × 1 | 記録簿          | 有            | <b>無</b>   |
| 取説車体     | 有            | <b>無</b>     |            |
| 取説上物     | 有            | <b>無</b>     |            |
| メンテノート   | 有            | <b>無</b>     |            |
| PMマフラ    | <del>有</del> | <del>無</del> |            |
| 証明書      | <del>有</del> | <del>無</del> |            |
| 燃料タンク    | 70           | ℓ            |            |

ホッパーカバー 傷、タッチペン

キャブバック 看板消し塗装




Fバンパー 曲り




タンク 看板消し塗装

ドア 看板消し塗装



投入口



ドア 曲り、看板消し塗装

|              |           |   |             |
|--------------|-----------|---|-------------|
| タイヤ状態        |           |   |             |
| 1~10、×、欠、で記載 |           |   |             |
|              | 4         | 4 |             |
|              | -         | - |             |
|              | -         | - |             |
|              | 8         | 8 | 8           |
| タイヤパターン      | スタッドレス    |   | ス<br>ペ<br>ア |
| F            | 205/85R16 |   |             |
| サイズ          |           |   |             |
| R            | 205/85R16 |   |             |
| サイズ          |           |   |             |