

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	50007
	いすゞ	H 25/11	TKG - NKR85AR-7033704		クレーン付き平ボディ		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
長岡 レンタル	切れ <b>抹消</b>	知年月	-	47,691 km	2,000 kg	L	W	H (門)	
						3,700	1,810	380	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	150 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M SAT 速 2 ペダル	フロア/スムーサーEX
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----------------	-------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 <b>無</b>	ヘッドランプ HID <b>ハロゲン</b>
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 <b>無</b>	電動格納ミラー 有 <b>無</b>
タダノ TM-ZE263MH No.EY9413 同年式	3段					ETC <b>有</b> 無	キーレス <b>有</b> 無
3段 ラジコン フックイン 2.93t吊り	ラジコン フックイン					ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー <b>有</b> 無
アオリロープ穴2対 アオリラック1対						バックモタ 有 <b>無</b>	工具 <b>有</b> 無
						カラー 白黒	リサイクル料 <b>¥9,170</b>

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	有	<b>無</b>
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	有	<b>無</b>
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	100	ℓ

キャブ天井 サビ少

\*ボディ内側 粗仕上げ

ドア ステッカー剥し傷

アオリ 傷少

ロッカー サビ少

ロープ穴 金具サビ

リアアオリ 凹み

ドア ステッカー剥がし傷

ドア内側 凹み

Sバンパー 曲り

Fパネル ステッカー剥し傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
8	8	8	8
-	-	-	-
8	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		スペア <b>10</b>
Fサイズ	205/85R16		
Rサイズ	205/85R16		