

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	日野	H 29/07	TKG - XZU620T-0012085	ローダーダンプ	50042

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
神戸 レンタル	切れ	62,358 km	3,000 kg	L 3,050	W 1,590	H (門) 370	
	(抹消)						

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	136	PS	(ターボ)・NA	T/M	5	速	3	ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------	-------	----	-----	----	----------	-----	---	---	---	-----	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ					ベツト	有 (無)
フレーム関係(錆、車体番号等)	キャブ下回り サビ コンクリ付着	車体番号	✓			汚れ	小 (中) 大
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 SD2-32 No.S80691481 同年式	特記、重点確認				シート破	有 (無)
	強化3方開 スライドラジコン リヤゲートロックピン		3t4No. 3t小型			ETC	(有) 無
	手動シート、枠曲り、シート破れ		スライドラジコン			ラジオ	(良) 不良
	*床 ナミ少					バックモタ	有 (無)
						カラー	白黒
							リサイクル料
							¥8,820

Fガラス	要交換	(良好)	飛石有
記録簿	有	(無)	
取説車体	(有)	無	
取説上物	(有)	無	
メンテノート	(有)	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	80	ℓ	

キャブ天井 傷少

アオリ 傷、サビ少

アオリ 傷、サビ少

ドア 傷、凹み

ドア 傷、凹み サイドガード下部 凹み

Fパネル 凹み

Fバンパー 傷、曲り

リヤゲート 傷、凹み サビ

リヤ回り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
4	4		
-	-		
-	-		
4	4	4	4
タイヤパターン	スタッドレス		スベア 9
Fサイズ	195/85R16		
Rサイズ	195/85R16		