

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	UD	H 17/5	PK -	PW37A-00054	スクラップ運搬車	49115


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
和泉 自家用	切れ	163,289 km	10,100 kg	L	W	H	
	(抹消)	知年月	一体 別体	7,990	2,350	(門) 1,000 1,500	

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG 270 PS	(ターボ)・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------------	-----------	----------	---------------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット (有) 無	ヘッドランプ (HID) ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 (中) 大	補助ブレーキ 2 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
K・Mウイング	スクラップ運搬車					ETC (有) 無	キーレス 有 (無)
スクラップ運搬仕様 床船底 HARDOX	2デフ					ラジオ (良) 不良	スペアキー 有 (無)
	ワイド					バックモタ 有 (無)	工具 有 (無)
* 床 ナミあり * 左右サイドガード 曲り						カラー 白黒	リサイクル料 ¥13,020

Fガラス	要交換 (良好)	飛石有
記録簿	(有)	無
取説車体	(有)	無
取説上物	有	(無)
メンテノート	(有)	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	200	ℓ


* 車輛 再塗装 ボディ 凹み




リアアオリ
凹み



アオリ 凹み



反射板 傷



アオリ 凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8		8
	-		-
	8	8	8
	8	8	6
タイヤパターン			ス ペ ア -
F	265/60R22.5		
R	245/70R19.5		
サイズ			