

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 27/4	TPG - NKR85AN-7044572	深ダンプ	50058

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R7.9.8	切れ 抹消	79,850 km 知年月 - 一体別体	2,000 kg	L 3,000	W 1,530	H (門) 1,000	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	ベット	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	電動格納ミラー	有 無 左右
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	シート破	有 無	キーレス	有 無	スペアキー	有 無
極東 DD02-31X No.14U061004Y	土砂禁 総重量5t未満	ETC	有 無	工具	有 無	リサイクル料	¥9,170
リヤゲート、上部観音扉、下部吊り下げ式	2t4ナンバー	ラジオ	良 不良	カラー	白黒		
	リヤゲート 観音+吊り下げ	バックモタ	有 無				
*前立 ボルト穴あり							

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	75	ℓ	

キャブ天井 凹み

アオリ サビ少

ドア 傷

Fバンパー 傷

キャブバック 傷少、凹み少

アオリ 傷、サビ少

リヤゲート 傷、凹み少、サビ少

ドア 傷、凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
6	6		
-	-	-	-
6	6	6	6
タイヤパターン		ス	6
		ペ	-
F	205/70R16		
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		