

出品番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	オークション価格(税別)
12-1	いすゞ	H 25/9	TKG - FRR90S2-7052567	ダンプ	¥2,250,000

前登録ナンバー	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
川崎	R6.12.4	切れ 176,287 km	3,500	L	W	H	
	抹消	知年月 ○	kg	3,400	2,060	(門) 330	

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	(A) V	EG	210 PS	(ターボ)・NA	T/M	6	速	3	ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	----------	-----	---	---	---	-----	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 (無)
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ	小 (中) 大
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	有 (無)
新明和 DR4-17SY No.S40964010 同年式						ETC	(有) 無
自動シート、枠曲り リヤゲートロックピン						ラジオ	(良) 不良
						バックモタ	有 (無)
*床 ナミ、横ネタ曲り *前立 曲り						カラー	白黒
						リサイクル料	¥12,080

Fガラス	要交換	(良好)	飛石有
記録簿	(有)	無	
H27~R5			
取説車体	(有)	無	
取説上物	(有)	無	
メンテノート	(有)	無	
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>	
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>	
燃料タンク	100	ℓ	


\*キャブ下断熱材 一部破れ

\*ボディ 再塗装



サイドガード 曲り



Fバンパー 傷小



サイドガード 曲り

サイドガード 曲り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		2
	-		-
	-		-
	8	8	8
タイヤパターン			ス ペ ア
F	225/80R17.5		
サイズ			
R	225/80R17.5		
サイズ			