

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	日野	H 26/9	TKG - XZU600E-0007259	ミキサー	50049



前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
神戸 自家用	R7.4.4	切れ 108,555 km 抹消 知年月 - 一 別体	2,950 kg	L -	W -	H (門) -	



エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ	A <b>V</b>	EG	150 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ コンクリ付着	ベット	有 <b>無</b>	ヘッドランプ	HID	<b>ハロゲン</b>	
フレーム関係(錆、車体番号等)	キャブ下、サビ少 リヤ、コンクリ付着 再塗装	汚れ	小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	カヤバ MR1220 No.LD-0169	シート破	有 <b>無</b>	電動格納ミラー	<b>有</b> 無		
	投入口自動カバー 水タンク 水ポンプ	ETC	<b>有</b> 無	キーレス	<b>有</b> 無		
		ラジオ	<b>良</b> 不良	スペアキー	<b>有</b> 無		
		バックモニタ	有 <b>無</b>	工具	<b>有</b> 無		
		カラー	白黒	リサイクル料	¥8,820		
* 作業灯	不灯						

Fガラス	要交換	良好	飛石有
ワイパー線傷アリ	記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	有	<b>無</b>	
取説上物	有	<b>無</b>	
メンテノート	有	<b>無</b>	
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>	
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>	
燃料タンク	80	ℓ	

\* 車輛 再塗装

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	2		2
	-		-
	-		-
	2	2	2 2
タイヤパターン	リヤ スタッドレス		ス ペ ア
F	195/85R16		
サイズ	195/85R16		
R	195/85R16		
サイズ	195/85R16		