


| | | | | | |
|--|-----|--------|-----------------------|---------|-------|
| | 車名 | 初度登録 | 型式・車体番号 | 架装形状 | 管理No. |
| | いすゞ | H 30/5 | TPG - NJS85AN-7007163 | 4WD ダンプ | 50057 |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|----------|----------|-------|-------|----------|
| 前登録ナンバ | 車検有効期限 | 走行距離 | 積載量 | 荷台寸法(mm) | | | 上陽自動車(株) |
| R7.8.28 | 切れ | 37,775 km | 1,850 kg | L | W | H (門) | |
| | 抹消 | 知年月 - | | 3,060 | 1,590 | 280 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|
| エンジン状態 | A・ B ・C | AC | 良 不良 無 | ブレーキ | A V | EG | 150 PS | ターボ ・NA | T/M | 5 速 | 3 ペダル | フロア |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|---------|----------|-----|---|--------|--------------|--------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等) | 良好 | オイル | ✓ | 冷却水 | ✓ | キャブ内部 | 備考 | |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | デフ 再塗装 | | | | | ベット | 有 無 | |
| フレーム関係(錆、車体番号等) | サビ少 再塗装 | 車体番号 | ✓ | | | 汚れ | 小 中 大 | |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等 | 新明和 DR2-0110SY No.S90553571 同年式 | 特記、重点確認 | | | | シート破 | 有 無 | |
| | 強化3方開 手動シート リヤゲートロックピン | | セレクター4WD | | | ETC | 有 無 | |
| | | | 総重量5t未満 | | | ラジオ | 良 不良 | |
| | | | | | | バックモニタ | 有 無 | |
| | | | | | | カラー | 白黒 | |
| * 前立サイドガード、加工穴 前立、凹み | | | | | | | リサイクル料 | ¥9,170 |

| | | | |
|--------|--------------|--------------|-----|
| Fガラス | 要交換 | 良好 | 飛石有 |
| 記録簿 | 有 | 無 | |
| 取説車体 | 有 | 無 | |
| 取説上物 | 有 | 無 | |
| メンテノート | 有 | 無 | |
| PMマフラ | 有 | 無 | |
| 証明書 | 有 | 無 | |
| 燃料タンク | ℓ | | |



| | | | |
|--------------|-----------|---|-------|
| タイヤ状態 | | | |
| 1~10、×、欠、で記載 | | | |
| | 6 | | 6 |
| | - | | - |
| | - | | - |
| | 6 | 6 | 6 |
| タイヤパターン | スタッドレス | | スベア 6 |
| Fサイズ | 205/75R16 | | |
| Rサイズ | 205/75R16 | | |