

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 27/7	SPG - FSR90S2-7004865	増トン クレーン付アルミブロック平	50041

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)	
愛媛 事業用	R7.7.31	切れ	222,644 km	4,750 kg	L 5,950	W 2,360		H (門) 590
		抹消						

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG	PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	速	ペダル
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	----	----------------	-----	---	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト <b>有</b> 無	ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	キャブ下サビ少	車体番号	✓		汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
古河ユニック URU374N No.159335 同年式	増トン ワイド					ETC 有 <b>無</b>	キーレス 有 <b>無</b>
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り アウトリガ差し違い	アルミブロック					ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー <b>有</b> 無
ボディ小平 No.A1506017 アルミブロック 横ネタ補強						バックモナ 有 <b>無</b>	工具 有 <b>無</b>
アオリ2分割、5方開 アオリラック2対 床フック7対 ステンション穴5対						カラー 白黒	リサイクル料 ¥12,460

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	<b>有</b>	無
H28~R6		
取説車体	<b>有</b>	無
取説上物	<b>有</b>	無
メンテノート	<b>有</b>	無
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	300(200+100)	ℓ

キャブシートキャリア 曲り \*床 フケ、割れ穴 \*クレーンワイヤー キンク

Fバンパー 曲り、凹み

リアアオリ 傷、凹み

アオリ 傷、凹み  
ロッカー 傷

ドア 傷

Rバンパー 曲り、カバー欠品

コーナランプレンズ 傷

Sバンパー 曲り  
前部ステー 止め不良

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	6	6	4
タイヤパターン			ス ペ ア 1
F サイズ	245/80R17.5		
R サイズ	245/80R17.5		