

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 26/6	SKG - FSR90S2-7003798	増トン プレスパッカー	50054

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	289,080 km	3,600 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月	kg	-	-	-	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG	240 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト <b>有</b> 無	ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サブフレーム、サイドバンパー取り付け部亀裂小	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 GT106-5733WP No.H505447847 同年式	特記、重点確認				シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
	プレス 10.2m <sup>3</sup> 連続作動 汚水タンク無し		プレス			ETC <b>有</b> 無	キーレス <b>有</b> 無
	YAZAKI計量器		10.2m <sup>3</sup>			ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー <b>有</b> 無
			YAZAKI計量器			バックモタ <b>有</b> 無	工具 <b>有</b> 無
			ダンボール仕様			カラ 白黒	リサイクル料 ¥12,080

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	有	<b>無</b>
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	有	<b>無</b>
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	100	ℓ

キャブ天井 クリア剥げ

ドア スレ傷  
カバー クリア剥げ

ホッパーカバー  
傷、割れ、クリア剥げ

ホッパーカバー  
傷、クリア剥げ

ホッパー下部  
曲り小、サビ小

Fパネル  
凹み小  
クリア剥げ

コーナーカバー  
クリア剥げ

投入口  
カバー  
割れ

投入口ハッチ  
曲り、溶接剥れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
6	6		
-	-		
-	-	-	-
8	8	6	4
タイヤパターン		ス	-
		ペ	2
F	245/80R17.5		
サイズ			
R	245/80R17.5		
サイズ			