

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	50055
	三菱	H 24/9	TKG - FK74F-570032		PG付アルミウイング		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R7.1.21	切れ	206,039 km		2,400	L	W	H	(門) 2,200	
	抹消	知年月	-	kg	6,200	2,210	2,300		

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 220 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
パブコ No.299C5571 センタービームレス ラッシング2段	リヤエアサス					ETC 有 無	キーレス 有 無
アオリラック1対 引出フック5対 *庫内使用感、内張ベニヤ	跳上ゲート					社外ナビ 良 不良	スペアキー 有 無
ゲートパブコ(新明和) PRAM10-1455 No.S30900856	6.2m標準幅					バックモニタ 有 無	工具 有 無
跳上式 ボディ側渡し板 L:1,470mm × W:2,155mm						カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	200	ℓ

キャブ天井 導風板




Fバンパー 飛石傷



門口下部 曲り小 Rバンパー

ウイングパネル 凹み




ウイングコーナー
カバー 傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	-	-	
	-	-	
	6	6	6
タイヤパターン			ス ペ ア 10
F サイズ	225/90R17.5		
R サイズ	225/90R17.5		