

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 24/5	LKG - FTR90S2-7001277	増トン アームロール	50064

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R7.6.27	切れ 抹消	234,576 km 年月	8,600 kg kg	L —	W —	H (門) —	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	240 PS	ターボ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	--------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好	車体番号	✓	ベット	有 無	ヘッドランプ	HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	キャブ下 サビ サブフレーム サビ少	シート破	有 無	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	新明和 CCA78-21DL No.F304415620 同年式	ETC	有 無	電動格納ミラー	有 無	キーレス	有 無
Wホイスト	Wホイスト	ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	工具	有 無
		バックモニタ	有 無	リサイクル料	¥12,080		
			カラ 白黒				

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	200	ℓ	

キャブ天井 サビ少

Rフェンダー 曲り

Fバンパー 傷、凹み、サビ

ドア 傷少

テールランプ ステア、曲り

反射板 傷、曲り

Rバンパー 曲り小

ドア 傷小、凹み小

Rフェンダー 曲り、割れ

ステップカバー 傷

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
6	6		
—	—		
—	—		
8	8	8	8
タイヤパターン		ス	—
		ペ	9
F	265/70R19.5		
サイズ			
R	265/70R19.5		
サイズ			