

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 21/3	BKG - NHS85A-7001906	4WD 平ボディ	50067


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	114,044 km	1,500 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月 -		3,090	1,600	380	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	110 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ 再塗装					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ 再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認				シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
木平3方開 アオリロープ穴3対		セレクター4WD				ETC 有 無	キーレス 有 無
前立 アングル枠補強、下部ベニヤ2重張り、フケ、削れ		リヤシングルタイヤ				ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
* 床ベニヤ張替え * アオリ内張 フケ、傷		ドアウィング手動				バックモタ 有 無	工具 有 無
* 横ネタ 割れ、止め不良						カラー 白黒	リサイクル料 ¥9,270

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	63	ℓ


Fパネルボルト穴




アオリ 傷、サビ少



アオリ 傷、サビ少



リヤアオリ 傷、サビ少、曲り



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	8	-	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア
F	205/70R16		8
サイズ	205/70R16		
R	205/70R16		
サイズ	205/70R16		