

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 27/8	QPG - FS64VZ-511321		アルミブロック平ボディ	50072

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)		上陽自動車(株)
奈良	切れ	329,050	km	13,600	L	W	
	抹消	知年月	-	kg	9,590	H リヤ 600 670	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 380 PS	ターボ ・NA	T/M SAT 速 2 ペダル	フロア/イノマット
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	-----------------	-----------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サブフレーム、横ネタ サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 4 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
パブコ No.15074AK799 アルミブロック5方開	2デフ					ETC 有 無	キーレス 有 無
アオリラック2対 タカラポスト 埋込鉄環17対 リヤ柱1対	リヤエアサス					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
床鉄板張り、サビ、腐食穴小 キャブシートキャリア						バックモタ 有 無	工具 有 無
*前立 傷、凹み、サビ						カラ 白黒	リサイクル料 ¥13,480

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	400	ℓ

SMラーケース 補修

アオリ 凹み 内側 傷、凹み、小穴

アオリ 凹み 内側 傷、凹み、小穴

リヤアオリ 凹み

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	S6	S6	
S6	S6	S6	S6
6	6	6	4
タイヤパターン	*S スタッドレス		スベア 4
Fサイズ	245/70R19.5		
Rサイズ	245/70R19.5		