

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 26/12	TKG - FK61F-584779		アルミブロック平ボディ	50022

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
越谷 事業用	切れ (抹消)	245,011 km		3,750 kg	L 6,220	W 2,170	H リヤ 590 700	
		知年月	-					



エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG 240 PS	(ターボ)・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------------	-----------	----------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装					ベツト (有) 無	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 (中) 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
パブコ	アルミブロック					ETC 有 (無)	キーレス 有 (無)
アルミ3方開 アオリラック1対 埋込鉄環5対 リヤ柱前立、アルミ縞板張り、曲り						ラジオ (良) 不良	スペアキー 有 (無)
* 床板補修箇所あり * キャブマット穴あり						バックモニタ 有 (無)	工具 有 (無)
						カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,910



Fガラス	要交換 (良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説車体	有	(無)
取説上物	有	(無)
メンテノート	有	(無)
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	200	ℓ

\* 車輛 再塗装仕上げ

アオリ 傷小、凹み小  
内側 傷、凹み、穴テープ補修

アオリ 傷、凹み 内側 傷、凹み小

リヤアオリ 傷、凹み

リヤ柱下部 曲り小

Rバンパー 曲り小、左カバー欠品

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	2	8	8 8
タイヤパターン			ス ペ ア 8
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		