

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 27/8	QPG - FS64VZ-511321		アルミブロック平ボディ	50072

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
奈良	切れ	329,051 km		13,600	L	W	H	
	抹消	知年月	-	kg	9,590	2,390	リヤ 600 670	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG 380 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M SAT 速 2 ペダル	フロア/イノマット
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	-----------------	-----------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ 再塗装					ベツト <b>有</b> 無	ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 4 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 <b>無</b>	電動格納ミラー <b>有</b> 無
パブコ No.15074AK799 アルミブロック5方開	2デフ					ETC 有 <b>無</b>	キーレス <b>有</b> 無
アオリラック2対 タカラポスト 埋込鉄環17対 リヤ柱1対	リヤエアサス					ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー 有 <b>無</b>
床鉄板張り キャブシートキャリア						バックモタ <b>有</b> 無	工具 有 <b>無</b>
*前立 凹み						カラ 白黒	リサイクル料 ¥13,480

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	<b>有</b>	無
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	<b>有</b>	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	400	ℓ


アオリ 凹み  
内側 傷、凹み、小穴テープ補修



アオリ 凹み  
内側 傷、凹み、小穴テープ補修



リヤアオリ 凹み



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6		6
	S6		S6
S6	S6	S6	S6
6	6	6	4
タイヤパターン	*S スタッドレス		スベア 4
Fサイズ	245/70R19.5		
Rサイズ	245/70R19.5		