

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	日野	H 25/11	SDG - FC9JKAP-13374	クレーン付き平ボディ	50082

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
いわき レンタル	切れ	50,448 km	2,600 kg	L 5,400	W 2,140	H (門) 400	
	(抹消)						

エンジン状態	(A)・B・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG 190 PS	(ターボ)・NA	T/M AT 速 2 ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------------	-----------	----------	----------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 (中) 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
古河ユニック URU344 No.F152792 同年式	AT					ETC (有) 無	キーレス 有 (無)
4段 ラジコン フックイン 2.93t吊り アオリロープ穴3対	ラジコン フックイン					ラジオ (良) 不良	スペアキー 有 (無)
木平3方開 埋込鉄環3対						バックモタ 有 (無)	工具 有 (無)
* 床 フケ、削れ、補修箇所あり * 縦ネタ、横ネタ フケ						カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,400

Fガラス	要交換 (良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説車体	有	(無)
取説上物	有	(無)
メンテノート	有	(無)
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	100	ℓ

アオリ 傷、サビ少、塗装ハゲ

キャブバック 傷小、凹み小

アオリ 傷、凹み、サビ少、塗装ハゲ

リヤアオリ 傷、サビ 曲り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア 10
F サイズ	225/90R17.5		
R サイズ	225/90R17.5		