

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 24/3	SKG - FRR90S1-7033638	ダンプ	50097

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
盛岡 レンタル	切れ (抹消)	61,971 km 知年月 - 一体別体	3,650 kg	L 3,400	W 2,070	H(門) 340	

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ (A) V	EG	190 PS	(ターボ)・NA	T/M SAT	速 2 ペダル	フロア/スモーカー
--------	---------	----	----------	------------	----	--------	----------	---------	---------	-----------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
フレーム関係(錆、車体番号等)	キャブ下 サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 (中) 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 (無)	電動格納ミラー (有) 無
新明和 DR4-17SY No.S30342051Z 同年式	スモーカー					ETC (有) 無	キーレス (有) 無
自動シート リヤスロープハンガー	自動シート					ラジオ (良) 不良	スペアキー 有 (無)
						バックモニタ 有 (無)	工具 有 (無)
*床 ナミ *横ネタ 曲り少						カラー 白黒	リサイクル料 ¥12,180

Fガラス	要交換 (良好)	飛石有
記録簿	有	(無)
取説車体	(有)	無
取説上物	(有)	無
メンテノート	有	(無)
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	100	ℓ

キャブ天井 点サビ、塗装ハゲ

アオリ サビ、凸少

ドア 傷少、凹み少 看板消し塗装

アオリ サビ、凸少

リヤアオリ 傷、サビ 看板消し 塗装

ドア 傷少、看板消し塗装 Rフェンダー 曲り小、サビ

Fフェンダー 傷少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
8	8	8	8
-	-	-	-
8	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		スベア 8
F	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		