

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 27/4	TKG - FK61F-586394		平ボディ	50085

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
群馬	切れ	239,003 km	4,000 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月 ○		6,200	2,360	400	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 220 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ キャブ下回りサビ	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	木平3方開 アオリラック1対 引出フック10対	特記、重点確認				シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
	* 床 フケ、ウキ、削れあり		ワイド			ETC 有 無	キーレス 有 無
						ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
						バックモタ 有 無	工具 有 無
						カラー 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換	良好	飛石有
			飛石25mm×1
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

Fバンパー 傷、凹み
 ロッカー 曲り小 アオリロック 破損
 アオリ 傷、凹み サビ少
 キャブバック 凹み少
 ドア 凹み少
 リヤアオリ サビ少
 アオリ 凹み少、サビ少
 Rバンパー 削れ、カバー欠品
 キャブバック 傷少、凹み少
 Sバンパー 曲り

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	-		-
	-		-
	4	4	4 4
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア 10
F サイズ	225/80R17.5		
R サイズ	225/80R17.5		