

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.	50095
	いすゞ	H 26/12	TKG - NHS85A-7008920		4WD 平ボディ		

前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
三重	切れ		134,597 km		1,500	L	W	H (門)	
	(抹消)		知年月	-	kg	2,070	1,600	380	

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	110 PS	(ターボ)・NA	T/M SAT	速 2 ペダル	フロア/スムーサー
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	----------	---------	---------	-----------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考					
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット	有 (無)	ヘッドランプ	HID	(ハロゲン)		
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号 ✓				汚れ	小 (中) 大	補助ブレーキ	-	段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破	(有) 無	電動格納ミラー	有 (無)			
木平3方開 6人乗り	セレクトター4WD					ETC	(有) 無	キーレス	(有) 無			
	4ナンバー					ラジオ	(良) 不良	スペアキー	(有) 無			
	リヤウインドウ手動					バックモタ	有 (無)	工具	(有) 無			
	スムーサー 6人乗り					カラー	白黒	リサイクル料	¥12,470			

Fガラス	要交換		良好	(飛石有)
飛石傷				
記録簿	(有)	無		
H27~R5				
取説車体	(有)	無		
取説上物	有	(無)		
メンテノート	(有)	無		
PMマフラ	有	無		
証明書	有	無		
燃料タンク				
50	ℓ			

コーナークバー 傷、塗装ハゲ

アオリ 傷少 内張 傷、フケ、浮き小

アオリ 傷 内張 傷、フケ

ステップ 割れ

リヤアオリ 凹み 内張 傷、フケ 浮き小

ドア 傷少、凹み少

Fバンパー 傷少、曲り小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア 10
F サイズ	205/70R16		
R サイズ	205/70R16		