

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	日野	H 23/12	SKG - XZU695M-0001106	4WD 平ボディ	50092

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
岐阜 レンタル	切れ	71,682 km	2,000 kg	L 4,350	W 1,790	H (門) 380	
	抹消						

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	136 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ	ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ キャブ下回り、サビ	汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認	シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無		
木平3方開 アオリラック1対 埋込鉄環4対	セレクター4WD	ETC	有 無	キーレス	有 無		
	標準 ロング	ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無		
* 床 フケ * ロッカー、埋込鉄環 サビ		バックモニタ	有 無	工具	有 無		
		カラー	白黒	リサイクル料	¥8,920		

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	



アオリ内張 ウキ、割れ





リヤアオリ
内張
フケ、ウキ、割れ



アオリ内張 フケ、ウキ、削れ

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4	4	
	-	-	
	-	-	
	4	4	6 4
タイヤパターン			ス ペ ア 10
F サイズ	205/75R16		
R サイズ	205/75R16		