

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
	いすゞ	H 27/7	SPG - FSR90S2-7005015	増トン アルミブロック平	50091


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
山形 事業用	切れ	253,929 km	6,200 kg	L	W	H	
	<b>抹消</b>	知年月	デジタコ	6,180	2,200	リヤ 480 580	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG	240 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M	6 速	3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少					ベツト 有 <b>無</b>	ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少 キャブ下、サビ少	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等		特記、重点確認				シート破 <b>有</b> 無	電動格納ミラー <b>有</b> 無
イソノボディ No.0003272		<b>増トン</b>				ETC <b>有</b> 無	キーレス <b>有</b> 無
アルミ5方開 アオリラック1対、後部 タカラポスト リヤ柱		<b>アルミブロック</b>				ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー <b>有</b> <b>無</b>
引出フック5対 前立ベニヤ張り、埋込フック×3		<b>標準幅</b>				バックモタ 有 <b>無</b>	工具 <b>有</b> <b>無</b>
*床板 フケ						カラー 白黒	リサイクル料 <b>¥12,080</b>

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	有	<b>無</b>
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	有	<b>無</b>
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	200	ℓ


キャブ天井 シートキャリア




Fバンパー 曲り小、サビ小



アオリ 傷少 内側 傷少、凹み 柱 サビ



リヤアオリ 内側 傷



アオリ 傷 内側 傷 柱 サビ

反射板ステー 曲り

Sバンパー 曲り、サビ少

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	8	8	8
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア 6
F サイズ	245/80R17.5		
R サイズ	245/80R17.5		