

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	R 2/9	2PG -	FEB50-583191	平ボディ	50116


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	74,571 km	2,000 kg	L	W	H(門)	
	抹消	知年月 -		4,350	2,070	380	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150 PS	ターボ ・NA	T/M	5 速	3 ペダル	インパネ
--------	----------------	----	---------------	------	------------	----	--------	----------------	-----	-----	-------	------


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	<input checked="" type="checkbox"/>	冷却水	<input checked="" type="checkbox"/>	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	<input checked="" type="checkbox"/>			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
木平3方開 前立、アオリ内張、アルミ縞板張り	ワイド ロング					ETC 有 無	キーレス 有 無
アオリラック1対 アオリロープ穴3対	高床					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
						バックモタ 有 無	工具 有 無
						カラー 白黒	リサイクル料 ¥8,830

Fガラス	要交換	良好	飛石有
記録簿	有	無	
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	100	ℓ	

キャブ天井 凹み




Fバンパー 傷、割れ




ロッカー 傷少

キャブバック 傷少



アオリ 傷少

ドア 傷少



アオリ 傷少、アオリ縞板カバー止め不良

ドア 曲り小、凹み小

キャブバック 傷少、凹み小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
	-	-	
	6	6	0 0
タイヤパターン			ス ペ ア 10
F サイズ	205/85R16		
R サイズ	205/85/R16		