

	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	
	トヨタ	H 22/7	BDG - XZU508-0008352	平ボディ	管理 No. 50100

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			
岩手	切れ	153,831 km	2,000 kg	L 3,100	W 1,600	H (門) 380	上陽自動車(株)
	(抹消)	知年月 -	一体別体				

エンジン状態	A・(B)・C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ A (V)	EG 116 PS	(ターボ)・NA	T/M 5 速 3 ペダル	フロア
--------	---------	----	----------	------------	-----------	----------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少 再塗装					ベツト 有 (無)	ヘッドランプ HID (ハロゲン)
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ 再塗装	キャブ下廻り、サビ少	車体番号 ✓			汚れ 小 (中) 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 (有) 無	電動格納ミラー 有 (無)
木平3方開	2t4No.					ETC (有) 無	キーレス 有 (無)
	フラットロー					ラジオ (良) 不良	スペアキー (有) 無
						バックモニタ 有 (無)	工具 有 (無)
* 床、アオリ内張 フケ、再塗装、使用感アリ						カラー 白黒	リサイクル料 ¥8,740

Fガラス	要交換	良好	(飛石有)
		飛石25mm × 1	20mm × 1
記録簿	有	(無)	
取説車体	有	(無)	
取説上物	有	(無)	
メンテノート	有	(無)	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	80	ℓ	

\* 車輻、ボディ 再塗装仕上げ

アオリ 凹み小

アオリ 凹み小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	s6	s6	
	-	-	
	-	-	
	2	4	6 4
タイヤパターン	フロント スタッドレス		スベア -
F	185/85R16		
サイズ			
R	185/65R15		
サイズ			