

	車名	初度登録	型式・車体番号		架装形状	管理No.
	三菱	H 27/9	TKG - FK61F-586834		プレスパッカー	50038


前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	189,561 km	1,650 kg	L	W	H (門)	
	抹消	知年月 -	kg	-	-	-	

エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG 240 PS	ターボ ・NA	T/M 6 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	-----------	----------------	---------------	-----


エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベツト 有 無	ヘッドランプ HID ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	良好	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 1 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 無	電動格納ミラー 有 無
新明和 GT084-5733W No.H609451709 同年式	プレス					ETC 有 無	キーレス 有 無
プレス 8.6m ³ 連続作動 汚水タンク、ステン	8.6m ³					ラジオ 良 不良	スペアキー 有 無
	汚水タンク ステン					バックモニタ 有 無	工具 有 無
*汚水タンク 凹み小						カラ 白黒	リサイクル料 ¥10,910

Fガラス	要交換 良好	飛石有
記録簿	有	無
取説車体	有	無
取説上物	有	無
メンテノート	有	無
PMマフラ	有	無
証明書	有	無
燃料タンク	100	ℓ


SMiラーケース 傷




タンク側面 看板消し塗装




タンク側面 傷、凹み、看板消し塗装



シャッター 凹み小 カバー割れ



ホッパーカバー 傷、亀裂



タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	8	8	
	-	-	
	-	-	
	4	4	6 6
タイヤパターン			スピア 10
F	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		
R	225/80R17.5		
サイズ	225/80R17.5		