

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
三菱	H 30/4	2PG - FV70GZ-500005	ロング深ダンプ	50098

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
R7.4.20	切れ 抹消	649,903 km 知年月 ○	13,200 kg	L 7,500	W 2,300	H(門) 1,200	


エンジン状態	A・ B ・C	AC	良 不良 無	ブレーキ A V	EG	381 PS	ターボ ・NA	T/M SAT 速 2 ペダル	コラム/シフトパイロット
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	--------	----------------	-----------------	--------------

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	良好					ベット 有 無	ヘッドランプ LED ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	サビ少 サブフレーム、サビ	車体番号	✓			汚れ 小 中 大	補助ブレーキ 3 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	小平 DM17-10L No.1802050 オールステン(縦ネタ除く)	特記、重点確認		シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無
	自動シート(天蓋)、枠曲り、シート穴、穴テープ補修	深ダンプ ロング 土砂禁		ETC	有 無	キーレス	有 無
	床船底 リヤゲート吊り下げ式、水密ロック	オールステン		ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無
	*サブフレーム、腐り穴小 *床 ナミ	水密 吊り下げ式		バックモタ	有 無	工具	有 無
		総重量25t		カラー	白黒	リサイクル料	¥13,480

Fガラス	要交換	良好	飛石有
			飛石25mm×1
	記録簿	有	無
取説車体	有	無	
取説上物	有	無	
メンテノート	有	無	
PMマフラ	有	無	
証明書	有	無	
燃料タンク	300	ℓ	

天井 凹み小


*キャブ再塗装、ライン凹凸あり




コーナーカバー
メッキ剥げ小

Fバンパー 曲り、補修箇所塗装

左右アオリ 凸、再塗装、
ライン凹凸アリ




リヤアオリ 傷、曲り、凸、再塗装

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	6	6	
	-	-	
4	2	4	4
1	2	4	4
タイヤパターン	スタッドレス		ス ペ ア
F	11R22.5 16P.R		10
サイズ			-
R	11R22.5 14P.R		
サイズ			