

|  |    |        |                       |         |       |
|--|----|--------|-----------------------|---------|-------|
|  | 車名 | 初度登録   | 型式・車体番号               | 架装形状    | 管理No. |
|  | 日野 | H 28/9 | TKG - XZU700X-0006423 | ローダーダンプ | 50120 |

|            |           |           |          |          |       |       |          |
|------------|-----------|-----------|----------|----------|-------|-------|----------|
| 前登録ナンバ     | 車検有効期限    | 走行距離      | 積載量      | 荷台寸法(mm) |       |       | 上陽自動車(株) |
| 大宮<br>レンタル | 切れ        | 58,710 km | 3,700 kg | L        | W     | H (門) |          |
|            | <b>抹消</b> | 知年月 -     |          | 3,300    | 1,990 | 350   |          |

|        |                |    |               |      |            |    |        |                |     |     |       |     |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|
| エンジン状態 | A・ <b>B</b> ・C | AC | <b>良</b> 不良 無 | ブレーキ | A <b>V</b> | EG | 180 PS | <b>ターボ</b> ・NA | T/M | 6 速 | 3 ペダル | フロア |
|--------|----------------|----|---------------|------|------------|----|--------|----------------|-----|-----|-------|-----|

|                    |                             |         |      |     |   |        |              |
|--------------------|-----------------------------|---------|------|-----|---|--------|--------------|
| エンジン(異音、油・水漏れ等)    | 良好                          | オイル     | ✓    | 冷却水 | ✓ | キャブ内部  | 備考           |
| ミッション・デフ(異音、油漏、錆等) | 良好                          |         |      |     |   | ベット    | 有 <b>無</b>   |
| フレーム関係(錆、車体番号等)    | キャブ下 サビ少                    | 車体番号    | ✓    |     |   | 汚れ     | 小 <b>中</b> 大 |
| 上物メーカー名 年式、型式及状態等  | 新明和 SD3-10 No.S70898728 同年式 | 特記、重点確認 |      |     |   | シート破   | 有 <b>無</b>   |
|                    | ラジコン 3方開 リヤゲートロックピン         |         | スライド |     |   | ETC    | <b>有</b> 無   |
|                    |                             |         | ラジコン |     |   | ラジオ    | <b>良</b> 不良  |
|                    |                             |         | ワイド  |     |   | バックモニタ | 有 <b>無</b>   |
|                    |                             |         |      |     |   | カラー    | 白黒           |
|                    |                             |         |      |     |   | リサイクル料 | ¥8,200       |

|        |              |              |            |
|--------|--------------|--------------|------------|
| Fガラス   | 要交換          | 良好           | <b>飛石有</b> |
|        |              |              | 飛石15mm×1   |
| 記録簿    | 有            | 無            |            |
| 取説車体   | <b>有</b>     | 無            |            |
| 取説上物   | <b>有</b>     | 無            |            |
| メンテノート | <b>有</b>     | 無            |            |
| PMマフラ  | <del>有</del> | <del>無</del> |            |
| 証明書    | <del>有</del> | <del>無</del> |            |
| 燃料タンク  | 100          | ℓ            |            |

キャブバック 凹み

アオリ 傷少、凸少、サビ

Rフェンダー 傷、曲り小、サビ少

ステップ 傷

アオリ 傷、サビ

Fバンパー 傷

リヤゲート 傷、サビ

Rバンパー 曲り小

|              |             |   |             |
|--------------|-------------|---|-------------|
| タイヤ状態        |             |   |             |
| 1~10、×、欠、で記載 |             |   |             |
|              | 6           | 6 |             |
|              | -           | - |             |
|              | -           | - |             |
|              | 8           | 8 | 8           |
| タイヤパターン      |             |   | ス<br>ペ<br>ア |
| F            | 225/80R17.5 |   | 4           |
| サイズ          | 225/80R17.5 |   | -           |
| R            | 225/80R17.5 |   |             |
| サイズ          | 225/80R17.5 |   |             |