








	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状			管理No.					
	いすゞ	H 26/4	TKG - NPR85AR-7045536			Wキャブ			50126					
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)								
	R7.7.25		切れ	95,649 km	2,000	L	W	H (門)	上陽自動車(株)					
			抹消	知年月 -	kg	3,300	1,900	380						
エンジン状態	A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	150ps PS	ターボ・NA	T/M SAT	速 2 ペダル	スモーカー/フロア			
エンジン(異音、油・水漏れ等)			良好		オイル	✓		冷却水	✓		キャブ内部	備考		
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)			デフ サビ少						ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン	
フレーム関係(錆、車体番号等)			サビ少		車体番号		✓		汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段		
上物メーカー名 年式、型式及状態等					特記、重点確認				シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無		
木平3方開 アオリロープ穴2対 7人乗り					7人乗り				ETC	有 無	キーレス	有 無		
床 鉄板張り、サビ					前後パワーウィンドウ				ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無		
					スモーカー				バックモタ	有 無	工具	有 無		
*前立 傷、ボルト穴					ワイド				カラー 白黒			リサイクル料	¥11,810	
Fガラス														
要交換	良好	飛石有												
記録簿		有	無											
取説車体		有	無											
取説上物		有	無											
メンテノート		有	無											
PMマフラ		有	無											
証明書		有	無											
燃料タンク														
100		ℓ												
Fパネル 塗装ハゲ														
Fバンパー 傷、塗装ハゲ														
アオリ 傷少、上部塗装ハゲ														
アオリ 傷少、上部塗装ハゲ														
リヤアオリ 傷少 上部塗装ハゲ														
キャブ中間 看板消し塗装														
キャブ中間 看板消し塗装														
タイヤ状態														
1～10、×、欠、で記載														
		4	4											
		-	-											
		-	-											
		4	4	4	4									
タイヤパターン	スタッドレス		ス		10									
F	205/75R16													
サイズ	205/75R16													
R	205/75R16													
サイズ	205/75R16													