

	車名	初度登録	型式・車体番号			架装形状								
	日野	H 28/10	TKG - FC9JCAP-25782			Lゲート ダンプ			管理No.	50128				
前登録ナンバ	車検有効期限		走行距離		積載量	荷台寸法(mm)								
	R7.11.29		切れ	76,747 km	3,650	L	W	H (門)	上陽自動車(株)					
			抹消	知年月 -	kg	3,140	2,000	360						
エンジン状態		A・B・C	AC	良 不良 無	ブレーキ	A V	EG	190 PS	ターボ・NA	T/M	6 速 3 ペダル	フロア		
エンジン(異音、油・水漏れ等)				良好		オイル	✓		冷却水	✓		キャブ内部	備考	
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)				良好						ベツト	有 無	ヘッドランプ	HID	ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)				キャブ下 サビ少		車体番号		✓		汚れ	小 中 大	補助ブレーキ	1 段	
上物メーカー名 年式、型式及状態等						特記、重点確認				シート破	有 無	電動格納ミラー	有 無	
極東 DD04-53A No.16C08R501Y 同年式						Lゲート				ETC	有 無	キーレス	有 無	
Lゲート 手動シート、枠曲り、シート破れ						手動シート				ラジオ	良 不良	スペアキー	有 無	
										バックモニタ	有 無	工具	有 無	
* 床 ナミ * 横ネタ 曲り小 * 前立 曲り小										カラー	白黒	リサイクル料	¥10,400	
Fガラス														
要交換	良好	飛石有												
記録簿		有	無											
取説車体		有	無											
取説上物		有	無											
メンテノート		有	無											
PMマフラ		有	無											
証明書		有	無											
燃料タンク														
100		ℓ												
キャブ天井 傷少														
サイドガード 曲り														
アオリ 凸、塗装ハゲ、サビ少														
Fバンパー 曲り														
リヤゲート 傷、サビ少														
サイドガード 曲り														
アオリ 凸、塗装ハゲ、サビ少														
Rバンパー 曲り小														
反射板 傷、曲り														
Sバンパー 曲り小														
タイヤ状態														
1～10、×、欠、で記載														
		0	2											
		-	-		-		-							
		-	-		-		-							
		2	2		6		6							
タイヤパターン												ス	8	
												ペ	-	
F														
サイズ		225/80R17.5												
R														
サイズ		225/80R17.5												