

車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	管理No.
いすゞ	H 29/3	QKG - CYL77B-7002546	アルミ平ボディ	50123

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			上陽自動車(株)
	切れ	624,542 km	14,200 kg	L	W	H (門) 680	
	<b>抹消</b>	知年月 ○		9,480	2,400	780	

エンジン状態	A・ <b>B</b> ・C	AC	<b>良</b> 不良 無	ブレーキ <b>A</b> V	EG	380 PS	<b>ターボ</b> ・NA	T/M 7 速 3 ペダル	フロア
--------	----------------	----	---------------	-----------------	----	--------	----------------	---------------	-----

エンジン(異音、油・水漏れ等)	良好	オイル	✓	冷却水	✓	キャブ内部	備考
ミッション・デフ(異音、油漏、錆等)	デフ サビ少					ベツト <b>有</b> 無	ヘッドランプ <b>HID</b> ハロゲン
フレーム関係(錆、車体番号等)	再塗装 サブフレーム錆少	車体番号	✓			汚れ 小 <b>中</b> 大	補助ブレーキ 3 段
上物メーカー名 年式、型式及状態等	特記、重点確認					シート破 有 <b>無</b>	電動格納ミラー <b>有</b> 無
アルミ5方開 可倒式中柱 アオリラック2対 リヤ柱	リヤエアサス					ETC <b>有</b> 無	キーレス <b>有</b> 無
埋込鉄環12対+1 スタクション穴4対+1 横ネタ角パイ増し	1デフ					ラジオ <b>良</b> 不良	スペアキー 有 <b>無</b>
前立縞鉄板張り、フック×4、物入×2	横ネタ角パイ増し					バックモタ 有 <b>無</b>	工具 有 <b>無</b>
*横ネタ、破損箇所あり *床 フケ、腐り、補修箇所あり						カラー 白黒	リサイクル料 ¥13,340

Fガラス	要交換 <b>良好</b>	飛石有
記録簿	有	<b>無</b>
取説車体	有	<b>無</b>
取説上物	有	<b>無</b>
メンテノート	有	<b>無</b>
PMマフラ	<del>有</del>	<del>無</del>
証明書	<del>有</del>	<del>無</del>
燃料タンク	500(300+200) ℓ	


キャブ天井 凹み Sミラーケース 傷、メッキ剥げ \*アオリ内側 傷、凹み、穴小



アオリ 傷、凹み小 ロッカー 錆少



リヤアオリ 傷少、凹み小



アオリ 傷、凹み小 ロッカー 錆少



リヤバンパー 曲り

キャブバック 凹み小

タイヤ状態			
1~10、×、欠、で記載			
	4		4
	-		-
	4	4	4
	4	4	4
タイヤパターン	スタッドレス		スベア 9
Fサイズ	275/80R22.5		
Rサイズ	275/80R22.5		